Ortsbegehung Heftrich am 21. Mai 2017 10.00Uhr bis 11.30Uhr

Anwesende OBR-Mitglieder: Ute Guckes-Westenberger, Andreas Demmer, Helmut Urban, Winfried Urban, Werner Schuierer und Erhard Walter
Horst Jeckel – entschuldigt

Mängel Ortsbegehung

1. Säuberung rund ums „Alte Rathaus". Hier sollte das Unkraut ab dem Eingang des Jugendclubs, zwischen den beiden Treppenaufgängen und vor dem Aushangkasten zeitnah entfernt werden. **– erledigt -**
2. Die Grünfläche am Kindergarten im Bereich zwischen den Parkflächen vor der Kita ist dringend zu säubern, und das Hinweisschild „P" für Bedienstete der Kita ist zu säubern, und in einen für alle lesbaren Zustand zu bringen. (Verwittert)
3. Der Kreuzungsbereich Im Hain-Gartenstraße sollte auf seine Verkehrssicherheit geprüft werden. Hier befinden sich größere Schäden in der Fahrbahndecke.
4. Vor dem Anwesen Am Pfarrberg 9a wurden im Hangbereich Steine zur Absicherung abgelegt. Hier ist die Verkehrssicherheit zu prüfen.**(- Frau Zima)**
5. Das Halteverbotschild im Kreuzungsbereich –Am Pfarrberg / Im Hain 1- ist freizuschneiden. **(erledigt – Anwohner angesprochen -)**
6. Rückschnitt des Baumes Anwesen Im Hain 2 auf der Seite Am Pfarrberg – hier hängen die Äste weit auf den Gehweg und den Fahrbahnbereich.
7. Das Hinweisschild zur Straße „Auf dem Zilles" an Zaun Pfarrberg 13 sollte an einem dafür erforderlichen Pfosten in entsprechender verkehrsgerechter Höhe angebracht werden. **(Ordnungsamt)**
8. Überhängende Äste auf öffentlicher Verkehrsfläche im Bereich - Auf dem Zilles Hausnummer 2-6. Am Anwesen Haus Nr. 6 ragen die Äste weit in die Fahrbahn hinein. Ebenso rechts ums Grundstück zwischen der Verbindung Gartenstraße und Kilbachweg ist die Hecke des Grundstückes Nr. 6 weit in den Fahrbahnbereich über die Grundstücksgrenze gewachsen. Eventuell sollte hier überlegt werden, das Verkehrsschild –Durchfahrt verboten- zu entfernen.
9. Die Grünfläche am Anwesen Gartenstraße 11 links und rechts der Fahrbahn in den Pflegeplan mit aufnehmen.
10. Am Anwesen Kilbachweg 21? oder 23 (Grenze?) ist die Tanne eventuell auf ihre Verkehrssicherheit zu prüfen, die Äste der Tanne ragen weit in den Gehwegbereich hinein. **(Ordnungsamt)**
11. Der Kreuzungsbereich Kilbachweg / Im Hain weist größere Fahrbahnschäden auf. Diese bitte zeitnah schließen. Verkehrssicherheit!
12. Die Grünfläche im Bereich Langgasse / Im Hasselrain rechts – analog der gegenüber liegenden Fläche wenn möglich bepflanzen. Die hier auf der rechten Beetseite liegenden Steine sind nicht mehr zu erkennen. (zugewachsen)

rot gekennzeichnete TOPS am 7.06.2017 der Verwaltung mündlich vorgetragen !

Heftrich, den 30.05.2017
U. Guckes-Westenberger

Zu Punkt 2
Pflege der Grünanlage/Hinweisschild

zu Punkt 5
Schild wurde freigeschnitten

Zu Punkt 6
Im Hain 2/ Straße Am Pfarrberg

zu Punkt 9
Pflege Grünfläche links/Gartenstr. 11
und rechts Auf dem Zilles 6